

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**
**dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX  
au cours du mois de juillet 2020**
**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**
**Dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX 6 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**
**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

 Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie

## RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : ISSY-LES-MOULINEAUX au cours du mois de juillet 2020

*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0.00	n/(100mL)
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0.00	n/(100mL)
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0.00	n/(100mL)
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0.00	n/(100mL)
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0.00	n/(100mL)
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0.00	n/mL
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30. BVD FRERES VOISIN	0.00	n/mL
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0.00	n/mL
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	1.00	n/mL
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0.00	n/mL
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0.00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	n/mL
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	n/mL
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	2,00	n/mL
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	3,00	n/mL
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	n/mL
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	5,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,12	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,11	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,26	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,16	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 6

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,29	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,23	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,31	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,39	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 6

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	37,00	µg/L
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	40,00	µg/L
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	35,00	µg/L
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	34,00	µg/L
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	35,00	µg/L
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	35,00	µg/L

Nombre d'analyses : 6

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	mg/L
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	mg/L
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	mg/L
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	mg/L
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 6

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,50	unité pH
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	7,20	unité pH
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,30	unité pH
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	7,55	unité pH
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,67	unité pH
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	7,30	unité pH
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,57	unité pH
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	7,30	unité pH
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	7,48	unité pH
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	7,30	unité pH
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,67	unité pH
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	7,30	unité pH

Nombre d'analyses : 12

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	559,00	µS/cm
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	556,00	µS/cm
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	544,00	µS/cm
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	538,00	µS/cm
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	558,00	µS/cm
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	551,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 6

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	22,10	°C
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	23,10	°C
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	22,70	°C
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	22,30	°C
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	21,90	°C
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	22,50	°C

Nombre d'analyses : 6

## Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/07/20	S4 CIMETIERE	57 RUE DE L'EGALITE	0,00	NFU
02/07/20	S2 RESTAURANT 2	30, BVD FRERES VOISIN	0,00	NFU
17/07/20	S5 CENTRE ADM. MAIRIE	47 RUE DU GENERAL LECLERC	0,00	NFU
17/07/20	S1 SERVICE PARCS ET JARDINS	135 AVENUE DE VERDUN	0,00	NFU
17/07/20	S1 SIGNARAMA	EVIER SALLE DE BAIN	0,00	NFU
17/07/20	S4 PHARMACIE DABI	27 RUE LASSERRE	0,10	NFU

Nombre d'analyses : 6